



Столична община Столичен инспекторат

София 1000 ул. "Париж" № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org / www.inspectorat-so.org

ДО:
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

На Ваш рег. № СОА20-КЦ01-4335/03.02.2020г.
Към наш рег. № ССИ20-КЦ01-1169/03.02.2020г.

Столичен инспекторат към СО
Рег. № ССИ20-КЦ51-2269
Регистриран на 04.03.2020
Код за достъп: МКЕ4С8D6FEC
на адрес <http://inspectorat-so.org/>



Относно: Твърдение за излизане на строителна механизация с непочистена ходова част от строителен обект, находящ се на ул. „Момино венче“, район „Витоша“.

В Столичен инспекторат е постъпил сигнал от Контактен център на Столична община с наш рег. № ССИ20-КЦ01-1169/03.02.2020г., относно твърдение за излизане на строителна механизация с непочистена ходова част от строителен обект, находящ се на ул. „Момино венче“, район „Витоша“.

Инспектори от Столичен инспекторат са извършили проверка на място на 10.02.2020г. и са констатирани излизане на строителна механизация с непочистена ходова част.

За установеното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) на техническия ръководител на фирмата изпълнител по „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“.

С уважение,

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

